

Roma, 30 ottobre 2023

Spett.le      URP VII Municipio  
Comune di Roma

Spett.le      Polizia Locale di Roma Capitale  
VII Municipio  
Comune di Roma


Spett.le      Assessorato Ambiente  
VII Municipio  
Comune di Roma


Spett.le      AMA S.p.A.

Oggetto: Sicurezza stradale e decoro urbano Quartiere Romanina –Via Rosano Pietro – Via Orazio Raimondo.


Nel tratto stradale indicato in oggetto, si segnala una significativa presenza di rifiuti che, in aggiunta alle erbacce e gli alberi cresciuti sulla massicciata del GRA, rappresentano un forte degrado al decoro urbano.

Tale situazione, in considerazione del fatto che entrambe le strade sono prive di marciapiede e che vengono percorse a grande velocità dagli autoveicoli, rende estremamente critico e pericoloso il percorso pedonale.





Anche i due sottopassi del GRA sono ingombri di rifiuti e, quello di Via Ubaldo Comandini, presenta anche alcune barriere pedonali divelte che inibiscono il passaggio dei pedoni.



Si prega, pertanto, di effettuare un sopralluogo al fine di verificare lo stato di degrado e di pianificare interventi periodici di pulizia anche per le sedi stradali indicate.

In attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

CdQ La Romanina